









# 熱環境調査

調査場所	M様事務所
年月日	平成29年7月1日
構造	鉄骨コンクリート
処理方法	遮熱断熱防水
施工数量	120㎡

4.73

屋外	<p><b>施工前（屋根）</b></p> 	<p>サーモグラフィー状況</p>  <p>45.1 27.1</p>	<table border="1"> <tr> <td>年月日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>時間</td> <td>AM10:00</td> </tr> <tr> <td>調査箇所</td> <td>屋根</td> </tr> <tr> <td>外気温</td> <td>36℃</td> </tr> <tr> <td>湿度</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>コンクリート温度</td> <td>45.1℃</td> </tr> </table>	年月日		時間	AM10:00	調査箇所	屋根	外気温	36℃	湿度	50%	コンクリート温度	45.1℃	
	年月日															
時間	AM10:00															
調査箇所	屋根															
外気温	36℃															
湿度	50%															
コンクリート温度	45.1℃															
<p>↓</p> <p><b>施工後（屋根）</b></p> 	<p>サーモグラフィー状況</p>  <p>32.5℃ 34.8 29.7</p>	<table border="1"> <tr> <td>年月日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>時間</td> <td>AM10:00</td> </tr> <tr> <td>調査箇所</td> <td>屋上</td> </tr> <tr> <td>外気温</td> <td>36℃</td> </tr> <tr> <td>湿度</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>コンクリート温度</td> <td>34.8℃</td> </tr> <tr> <td>屋外結果</td> <td>- 10.3℃</td> </tr> </table>	年月日		時間	AM10:00	調査箇所	屋上	外気温	36℃	湿度	50%	コンクリート温度	34.8℃	屋外結果	- 10.3℃
年月日																
時間	AM10:00															
調査箇所	屋上															
外気温	36℃															
湿度	50%															
コンクリート温度	34.8℃															
屋外結果	- 10.3℃															

室内	<p><b>施工前（室内）</b></p> 	<p>サーモグラフィー状況</p>  <p>~35.7℃ 37.0 32.9</p>	<table border="1"> <tr> <td>年月日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>時間</td> <td>AM10:00</td> </tr> <tr> <td>調査箇所</td> <td>室内</td> </tr> <tr> <td>外気温</td> <td>36℃</td> </tr> <tr> <td>湿度</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>天井温度</td> <td>37℃</td> </tr> </table>	年月日		時間	AM10:00	調査箇所	室内	外気温	36℃	湿度	50%	天井温度	37℃	
	年月日															
時間	AM10:00															
調査箇所	室内															
外気温	36℃															
湿度	50%															
天井温度	37℃															
<p>↓</p> <p><b>施工後（室内）</b></p> 	<p>サーモグラフィー状況</p>  <p>33.4℃ 35.3 31.3</p>	<table border="1"> <tr> <td>年月日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>時間</td> <td>AM10:00</td> </tr> <tr> <td>調査箇所</td> <td>室内</td> </tr> <tr> <td>外気温</td> <td>36℃</td> </tr> <tr> <td>湿度</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>天井温度</td> <td>35.3℃</td> </tr> <tr> <td>室内結果</td> <td>-1.7</td> </tr> </table>	年月日		時間	AM10:00	調査箇所	室内	外気温	36℃	湿度	50%	天井温度	35.3℃	室内結果	-1.7
年月日																
時間	AM10:00															
調査箇所	室内															
外気温	36℃															
湿度	50%															
天井温度	35.3℃															
室内結果	-1.7															